

組立てについて



工具名: 四つ目ぎり

- くぎの進む方向が決まる
- 材料の割れを防ぐ



〔平面〕
始めから、終わり
寸前まで

〔曲面〕
打ち終わり



◀平丸▶

工具名:げんのう



接合する板の厚さを考えず、くぎが飛び出した例


接合する板の厚さ



ずっと平面で打ち続け、打ち終わりで材料をへこました例



げんのうをうちおろすときに、失敗した例



下穴をあける時点で、斜めにあけてしまった例

